



KLION Report

Proprietà Sito

Sito: GE010_Pietrafraccia

Cliente:

Proprietà Tubo

Nome: RM123_D

Azimuth [°]: 20,00

Orientamento: VERTICALE

Latitudine: 44,604334


Longitudine: 8,977213

Altitudine [m s.l.m.]: 490

Sporgenza dal Suolo [m]: 0

Posizione

Orientamento



Azimuth [°]: 20,00

Opzioni di elaborazione inclinometrica

Riferimento al fondo: Sì

Compensazione spiralometrica: No




Relativo - variazione dalla misura di riferimento

Variazione locale inclinazione

Correzione Bias Shift: No

Spostamento Nord [mm]



Spostamento Est [mm]



Misura inclinometrica di riferimento 18/05/2010 00:00

Variazione Locale Inclinazione [mm]

Azimuth [°]



- | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30/07/2024 08:41:09 | 03/08/2023 00:00:00 | 12/07/2022 00:00:00 | 03/09/2020 00:00:00 | 04/06/2019 00:00:00 |
| 05/04/2018 00:00:00 | 27/07/2017 00:00:00 | 26/09/2013 00:00:00 | 21/08/2012 00:00:00 | 23/09/2011 00:00:00 |
| 05/05/2011 00:00:00 | 28/10/2010 00:00:00 | 18/05/2010 00:00:00 | | |

Misura inclinometrica di riferimento 18/05/2010 00:00