



KLION Report

Proprietà Sito

Sito: GE006_Costafigara

Cliente:

Proprietà Tubo

Nome: S3_RM126

Azimuth [°]: 330,00

Orientamento: VERTICALE

Latitudine: 44,512132


Longitudine: 9,369108

Altitudine [m s.l.m.]: 810

Sporgenza dal Suolo [m]: 0

Posizione

Orientamento



Azimuth [°]: 330,00

Opzioni di elaborazione inclinometrica

Riferimento al fondo: Sì


Compensazione spiralometrica: No

Relativo - variazione dalla misura di riferimento


Variazione locale inclinazione

Correzione Bias Shift: No

Spostamento Nord [mm]



Spostamento Est [mm]





- | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 05/08/2024 13:58:34 | 11/12/2023 14:51:03 | 21/08/2023 00:00:00 | 29/06/2022 00:00:00 | 03/06/2021 00:00:00 |
| 18/08/2020 00:00:00 | 24/09/2019 00:00:00 | 25/09/2018 00:00:00 | 19/09/2017 00:00:00 | 06/09/2016 00:00:00 |
| 24/11/2015 00:00:00 | 20/11/2014 00:00:00 | 12/11/2013 00:00:00 | 21/09/2012 00:00:00 | 21/12/2011 00:00:00 |
| 10/06/2011 00:00:00 | 19/10/2010 00:00:00 | 29/06/2010 00:00:00 | 16/06/2009 00:00:00 | |

Misura inclinometrica di riferimento 16/06/2009 00:00

Variazione locale inclinazione [mm]

Azimuth [°]



- | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 05/08/2024 13:58:34 | 11/12/2023 14:51:03 | 21/08/2023 00:00:00 | 29/06/2022 00:00:00 | 03/06/2021 00:00:00 |
| 18/08/2020 00:00:00 | 24/09/2019 00:00:00 | 25/09/2018 00:00:00 | 19/09/2017 00:00:00 | 06/09/2016 00:00:00 |
| 24/11/2015 00:00:00 | 20/11/2014 00:00:00 | 12/11/2013 00:00:00 | 21/09/2012 00:00:00 | 21/12/2011 00:00:00 |
| 10/06/2011 00:00:00 | 19/10/2010 00:00:00 | 29/06/2010 00:00:00 | 16/06/2009 00:00:00 | |

Misura inclinometrica di riferimento 16/06/2009 00:00:00