



KLION Report

Proprietà Sito

Sito: IM002_S. Romolo

Attuatore: Comune di Sanremo

Proprietà Tubo

Nome: RM308_8I

Azimuth [°]: 0.00

Orientamento: VERTICALE

Latitudine: 43.853528


Longitudine: 7.720054

Altitudine [m s.l.m.]: 800

Sporgenza dal Suolo [m]: 0

Posizione

Orientamento



Azimuth [°]: 0.00

Opzioni di elaborazione inclinometrica

Riferimento al fondo: Sì


Compensazione spiralometrica: No

Relativo - variazione dalla misura di riferimento

Curva cumulata

Correzione Bias Shift: No

Polare



A+ B+					
19/11/2024 12:50:23	29/11/2023 11:42:25	02/12/2022 00:00:00	23/11/2021 00:00:00	24/11/2020 00:00:00	
05/11/2019 00:00:00	09/04/2019 00:00:00	15/11/2018 00:00:00	03/05/2018 00:00:00	13/02/2018 00:00:00	
19/10/2017 00:00:00	01/06/2017 00:00:00	09/11/2016 00:00:00	12/07/2016 00:00:00	10/11/2015 00:00:00	
21/04/2015 00:00:00	17/12/2014 00:00:00	06/05/2014 00:00:00	17/10/2013 00:00:00	21/05/2013 00:00:00	
23/10/2012 00:00:00	12/07/2012 00:00:00	26/10/2011 00:00:00	17/05/2011 00:00:00	04/11/2010 00:00:00	
27/04/2010 00:00:00	06/10/2009 00:00:00	09/02/2009 00:00:00			

Misura inclinometrica di riferimento 09/02/2009 00:00