



KLION Report

Proprietà Sito

Sito: SV002

Attuatore: Comune di Cengio

Proprietà Tubo

Nome: RM558_IN_01

Azimuth [°]: 320.00

Orientamento: VERTICALE

Latitudine: 44.395637


Longitudine: 8.205356

Altitudine [m s.l.m.]: 441

Sporgenza dal Suolo [m]: 0

Posizione

Orientamento



Azimuth [°]: 320.00

Opzioni di elaborazione inclinometrica

Riferimento al fondo: Sì

Compensazione spiralometrica: No

Relativo - variazione dalla misura di riferimento

Curva cumulata

Correzione Bias Shift: No

Misura inclinometrica del 20/04/2021 00:00

Data/Ora: 20/04/2021 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3A2A4B2B4

ID Sonda (serial number): So91260

Sensibilità sonda [sin α]: 20000


Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 1.00

Intervallo letture [m]: 1.00

Polare



— A+ — B+

■ 14/11/2024 11:52:57 ■ 25/10/2023 10:52:18 ■ 11/11/2022 00:00:00 ■ 18/11/2021 00:00:00 ■ 01/07/2021 00:00:00
■ 19/05/2021 00:00:00 ■ 20/04/2021 00:00:00

Misura inclinometrica di riferimento 20/04/2021 00:00