



Sito di Cassingheno (Comune di Fascia)



Identificativo frana 0100346701 Area [m] = 171528.65



	Inclinometro
	Piezometro

La strumentazione rinvenuta nel sito di Cassingheno risulta funzionante in modo parziale, sia come numero di punti di misura, sia per la profondità di installazione. Gli inclinometri controllati risultano 6 di cui 3 funzionanti mentre la strumentazione piezometrica si riferisce ad un unico punto di misura.

Sulla base dei fatti e avendo concordato con Regione Liguria, in una prima fase si ritiene possa essere avviato un monitoraggio di verifica dello stato delle cose leggendo i 3 inclinometri S7bis, S6 e S2, mentre S4, S5 e S7 risultano ostruiti/tagliati e quindi non utilizzabili.