


REGIONE LIGURIA

REMOVER - Rete regionale di monitoraggio dei versanti instabili

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

CATASTO STRUMENTAZIONE**SCHEDA N.****MONOGRAFIA PIEZOMETRO****RM585_Pz2****Localizzazione**

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Provincia | Genova | | CTR n. 231023 | Toponimo | | San Gaetano | | |
| Comune | Pieve Ligure | | Scala | Coordinate (GAUSS BOAGA) | E 1507551 N 4913634 | | | |
| Bacino | Codice sito GE038 | | 1:5000 | Quota (m slm) | | 180 | | |
| Data installazione | Caratteristiche foro | | Caratteristiche costruttive | | | | | |
| | Diam. (mm) | Prof. (m) | Piezometro a tubo aperto X | | | Piez. tipo Casagrande | | |
| | 101 | 30,30 | Lunghezza tubo (m) ¹ - | | | Materiale PVC X INOX HDPE Altro | | |
| Dati amministrativi | | Diametro tubo (mm) 50,8 (2") | | | | | | |
| Ente attuatore | Proprietà | | Posizione filtri (prof. dal p.c. in m) | da | a | Tipo terminale | Capitello in elevaz. | |
| Comune di Pieve Ligure | Pubblico | | | da | a | | (altezza dal p.c. in cm) | Chiusino carrabile X |
| | | | | da | a | | | |
| Lucchetto con chiavi | Sì | No X | Dreno (prof. dal p.c. in m) | da | a | Materiale | Ghiaia | |
| | | | | da | a | | Ghiaietto calibrato | Altro (specif.) |
| | | | | da | a | | | |
| Riferimento consegnatario chiavi | | | Cementazione (prof. dal p.c. in m) | da | a | Materiale | Cemento | |
| Nominativo: | | | | da | a | | Cemento+bentonite | |
| | | | | da | a | | Argilla | |

CTR**Foto d'insieme****Ortofoto****Particolare terminale**

Note: parcheggio pubblico, contattare il Comune per rimozione mezzi (uff. Lavori Pubblici 010/3460848)

Data compilazione: 14/03/2024

Redattore: Dott. Geol. S. Donati