



REGIONE LIGURIA

REMOVER - Rete regionale di monitoraggio dei versanti instabili



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure

CATASTO STRUMENTAZIONE

SCHEDA N.

MONOGRAFIA PIEZOMETRO

S3

Localizzazione

Provincia	La Spezia	CTR n.	232043	Toponimo	Cembrano
Comune	Maissana	Scala		Coordinate (GAUSS BOAGA)	X 1546573 Y 4911126
Bacino	Codice sito	1:5000		Quota (m slm)	404
F. Magra					
Data installazione	Caratteristiche foro		Caratteristiche costruttive		
	Diam. (mm)	Prof. (m)	Piezometro a tubo aperto		Piez. tipo Casagrande X
			Lunghezza tubo (m) ¹ 15		Materiale PVC INOX
Dati amministrativi			Diametro tubo (mm) 12,7 (0,5')		HDPE X Altro
Ente attuatore	Proprietà	Posizione filtri	da	a	Tipo terminale
Comunità Montana		(prof. dal p.c. in m)	da	a	Capitello in elevaz.
Alta Valle del Vara			da	a	(altezza dal p.c. in cm)
			da	a	Chiusino carrabile X
Lucchetto con chiavi	Sì No X	Dreno	da	a	Materiale
		(prof. dal p.c. in m)	da	a	Ghiaia
			da	a	Ghiaietto calibrato
Riferimento consegnatario chiavi		Cementazione	da	a	Altro (specif.)
Nominativo:		(prof. dal p.c. in m)	da	a	Materiale
Tel:			da	a	Cemento
			da	a	Cemento+bentonite
			da	a	Argilla

CTR






Foto d'insieme



Ortofoto



Particolare terminale



Note: ¹ Lunghezza misurata 6 m (piezometro di monte) e 13,65 m (piezometro di valle). Uno dei due tubicini della cella superficiale (a destra dell'osservatore rivolto verso la strada, ossia verso N) risulta parzialmente otturato da fanghiglia.

Data compilazione: 22/05/08

Redattore: Dott. Geol. E. Scotti