



REGIONE LIGURIA

**REMOVER - Rete regionale di monitoraggio dei versanti instabili****CATASTO STRUMENTAZIONE**

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure

**SCHEDA N.****MONOGRAFIA PIEZOMETRO****P1****Localizzazione**

|                                    |                      |                                           |                                       |                          |                                                                 |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Provincia                          | Imperia              | CTR n.                                    | 258032                                | Toponimo                 | Ville S. Pietro                                                 |
| Comune                             | Borgomaro            | Scala                                     | 1:5000                                | Coordinate (GAUSS BOAGA) | X 1412692<br>Y 4869195                                          |
| Bacino<br>T. Impero                | Codice sito          |                                           |                                       | Quota (m slm)            | 485                                                             |
| Data installazione                 | Caratteristiche foro |                                           | Caratteristiche costruttive           |                          |                                                                 |
|                                    | Diam. (mm)           | Prof. (m)                                 | Piezometro a tubo aperto X            |                          | Piez. tipo Casagrande                                           |
|                                    |                      |                                           | Lunghezza tubo (m) 15 <sup>(1)</sup>  |                          | Materiale PVC X INOX                                            |
| Dati amministrativi                |                      |                                           | Diam. tubo (mm) 76,2 (3')             |                          | HDPE Altro                                                      |
| Ente attuatore<br>C.M. dell'Olivio | Proprietà            | Posizione filtri<br>(prof. dal p.c. in m) | da                                    | a                        | Tipo terminale Capitello in elevaz.<br>(altezza dal p.c. in cm) |
|                                    |                      |                                           | da                                    | a                        | Chiusino carrabile X                                            |
| Lucchetto con chiavi               | Sì                   | No X                                      | Dreno<br>(prof. dal p.c. in m)        | da                       | a                                                               |
|                                    |                      |                                           |                                       | da                       | a                                                               |
| Riferimento                        |                      |                                           |                                       | da                       | a                                                               |
| Nominativo: Geom. Trucco           |                      |                                           | Cementazione<br>(prof. dal p.c. in m) | da                       | a                                                               |
| Tel: 0183 272981                   |                      |                                           |                                       | da                       | a                                                               |
|                                    |                      |                                           |                                       | da                       | a                                                               |
|                                    |                      |                                           |                                       |                          | Materiale Cemento<br>Cemento+bentonite<br>Argilla               |

CTR





Foto d'insieme



Ortofoto



Particolare



Note: Tombino danneggiato e testa-tubo priva di protezione. 12,70. <sup>(1)</sup> Prof. misurata 12,70 m, ridotta rispetto alla prof. nominale originaria per probabile interrimento.

Data compilazione: 02.10.08

Redattore: Dott. Geol. E. Scotti