

REMOVER - Rete regionale di monitoraggio dei versanti instabili

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure

CATASTO STRUMENTAZIONE

SCHEDA N. MONOGRAFIA INCLINOMETRO 18SP1

Localizzazione

| Localizzazione | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|---|--|
| Provincia | La Spezia | | CTR n. 248061 | CTR n. 248061 | | | | |
| Comune | La Spezia | | Scala 1:5000 | Coordinate (GAUSS BOAGA) | X 1564215 | | | |
| | | | | (CAUSS BOAGA) | Y 4886449 | | | |
| Bacino | Codice sito | | Toponimo | Quota | 189 | | | |
| Canale Lagora | | | Strà-Marinasco | (m slm) | | | | |
| Data installazione | Caratteristiche foro | | Caratteristiche costruttive | | | | | |
| | Diametro (mm) | Prof. | Lungh. tubo (m) | 70 | Materiale | ABS (plastica) | | |
| Dati amministrativi | | | Diam. tubo (mm) | 76,2 (3') | | Alluminio | Χ | |
| Ente attuatore | Proprietà | | Azimut guida | (A1) 20 | Tipo terminale | Capitello in elevazione | | |
| Provincia della Spezia | | | | | | Chiusino carrabile | Х | |
| Lucchetto Sì | No Riferiment | 0 | | | | | | |

Lucchetto con chiavi

No X Riferimento Nominativo:

Tel:

CTR




Foto d'insieme



Ortofoto



Particolare terminale



Note:

Data compilazione: 08.07.08 Redattore: Dott. Geol. E. Scotti