



REGIONE LIGURIA

REMOVER - Rete regionale di monitoraggio dei versanti instabili

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure

CATASTO STRUMENTAZIONE

SCHEDA N.	MONOGRAFIA INCLINOMETRO				I1		
Localizzazione							
Provincia	La Spezia			CTR n.		Toponimo	Loc. Carlotta
Comune	Castelnuovo Magra			Scala		Coordinate (GAUSS BOAGA)	X 1581140 Y 4883320
Bacino		Codice sito		1:5.000		Quota (m slm)	82
Data installazione	Caratteristiche foro			Caratteristiche costruttive			
21-22/06/2010	Diametro (mm)	127	Prof. (m)	20	Lungh. tubo (m)	17.5	Materiale
Dati amministrativi				Diam. tubo (mm)	76,2 (3")		ABS (plastica)
							Alluminio
Ente attuatore	Proprietà			Azimut guida		(A1)	Tipo terminale
Comune di Castelnuovo Magra	Privata all'interno del giardino del Sig.Rili - via Provinciale 224						Capitello in elevazione
							(altezza dal p.c. in cm)
							Chiusino carrabile
							X
Lucchetto con chiavi	Sì	No	Riferimento consegnatario chiavi				
			Nominativo:				
CTR				Foto			
							
Ortofoto				Particolare terminale			
							
Note. monitoraggio inclinometrico eseguito dal 20/07/2010 da professionisti "Benedettini – Sivori" per "Studio di geologia tecnica e ambientale – geol.M.Morachioli"							
Data compilazione: 15/05/2013				Redattore: Dott. Geol. Gianluca Beccaris			