



REGIONE LIGURIA

REMOVER - Rete regionale di monitoraggio dei versanti instabiliAgenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente Ligure**CATASTO STRUMENTAZIONE**

SCHEDA N.	MONOGRAFIA INCLINOMETRO				I2			
Localizzazione								
Provincia	La Spezia			CTR n.		Toponimo	Loc. Carlotta	
Comune	Castelnuovo Magra			Scala		Coordinate (GAUSS BOAGA)	X 1581295 Y 4883345	
Bacino		Codice sito		1:5.000		Quota (m slm)	127	
Data installazione	Caratteristiche foro			Caratteristiche costruttive				
23-24/06/2010	Diametro (mm)	127	Prof. (m)	20	Lungh. tubo (m)	19	Materiale	ABS (plastica) ☒
Dati amministrativi				Diam. tubo (mm)	76,2 (3")		Alluminio	
Ente attuatore	Proprietà			Azimut guida		(A1) 330	Tipo terminale	Capitello in elevazione
Comune di Castelnuovo Magra	In prossimità del depuratore comunale							(altezza dal p.c. in cm)
							Chiusino carrabile	☒
Lucchetto con chiavi		Sì	No	Riferimento consegnatario chiavi				
			☒	Nominativo:				

CTR**Foto****Ortofoto****Particolare terminale**

Note. monitoraggio inclinometrico eseguito dal 20/07/2010 da "Benedettini – Sivori" per "Studio di geologia tecnica e ambientale – Geol.M.Morachioli"

Data compilazione: 15/05/2013

Redattore: Dott. Geol. Gianluca Beccaris