



REGIONE LIGURIA

REMOVER - Rete regionale di monitoraggio dei versanti instabili

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Liguria

CATASTO STRUMENTAZIONE


SCHEDA N.	MONOGRAFIA INCLINOMETRO	S1
------------------	--------------------------------	-----------

Localizzazione

Provincia	Imperia	CTR n.	245090	Toponimo	Centro abitato Aquila		
Comune	Aquila d'Arroschia	Scala		Coordinate (GAUSS BOAGA)	X 1420442 Y 4881571		
Bacino	Codice sito		1:10.000	Quota (m slm)	440		
Data installazione	Caratteristiche foro	Caratteristiche costruttive					
	Diametro (mm)	Prof. (m)	Lungh. tubo (m)	19.5	Materiale	ABS (plastica)	
Dati amministrativi			Diam. tubo (mm)	76,2 (3")	Alluminio	X	
Ente attuatore	Proprietà pubblica	Azimut guida		Tipo terminale		Capitello in elevazione	X
Comune di Aquila d'Arroschia		A1 0°(N)				(altezza dal p.c. in cm)	40
						Chiusino carrabile	

Lucchetto con chiavi	Sì	No	Riferimento
		X	Nominativo: Dott. Geol. R. Macciò 3333078210

CTR




S1

Foto



Ortofoto



Particolare terminale



Note. Inclinometro monitorato da 4/3/2011 a 11/02/2014. Profondità di misura 19m. Classificato funzionante dal professionista (Geol.R.Macciò).

Data compilazione: 07/10/2015

Redattore: Dott. Geol. Gianluca Beccaris