



REGIONE LIGURIA

REMOVER - Rete regionale di monitoraggio dei versanti instabili

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure


CATASTO STRUMENTAZIONE

SCHEDA N.	MONOGRAFIA INCLINOMETRO	S1
------------------	--------------------------------	-----------

Localizzazione

Provincia	Imperia	CTR n.	245090	Toponimo	Mugno
Comune	Aquila d'Arroschia	Scala		Coordinate (GAUSS BOAGA)	X 1421129 Y 4881791
Bacino	Codice sito		1:10.000	Quota (m slm)	510
Data installazione	Caratteristiche foro	Caratteristiche costruttive			
	Diametro (mm)	Prof. (m)	Lungh. tubo (m)	14	Materiale
					ABS (plastica) <input checked="" type="checkbox"/>
Dati amministrativi			Diam. tubo (mm)	76,2 (3")	Alluminio <input type="checkbox"/>
Ente attuatore	Proprietà pubblica	Azimut guida		A1 10°	Tipo terminale
Comune di Aquila d'Arroschia					Capitello in elevazione <input type="checkbox"/>
					(altezza dal p.c. in cm) <input type="checkbox"/>
					Chiusino carrabile <input checked="" type="checkbox"/>

Lucchetto con chiavi	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Riferimento	Nominativo: Dott. Geol. R. Macciò 3333078210
----------------------	--	-------------	--

CTR**S1****Foto****Ortofoto****Particolare terminale**

Note. Inclinometro monitorato con la lettura di zero del 04/08/2014. Profondità di misura 14m. Classificato funzionante dal professionista (Geol.R.Macciò).

Data compilazione: 07/10/2015

Redattore: Dott. Geol. Gianluca Beccaris