



REGIONE LIGURIA

REMOVER - Rete regionale di monitoraggio dei versanti instabili

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Liguria

CATASTO STRUMENTAZIONE

SCHEDA N.	MONOGRAFIA INCLINOMETRO		S1-I
------------------	--------------------------------	--	-------------

Localizzazione

Provincia	Genova	CTR n.	213100	Toponimo	Biscaccia
-----------	--------	--------	--------	----------	-----------

Comune	Mele	Scala		Coordinate (GAUSS BOAGA)	X 1480138 Y 4922688
--------	------	-------	--	--------------------------	------------------------

Bacino		Codice sito		Quota (m slm)	134
--------	--	-------------	--	---------------	-----





Caratteristiche costruttive

Data installazione	Caratteristiche foro		Caratteristiche costruttive		
	Diametro (mm)	Prof. (m)	Lungh. tubo (m)	25.10	Materiale

Dati amministrativi		Diam. tubo (mm)	76,2 (3")		ABS (plastica)	
					Alluminio	X

Ente attuatore	Proprietà	Azimut guida	A1 -10	Tipo terminale	Capitello in elevazione	
Provincia di Genova	privata				(altezza dal p.c. in cm)	
					Chiusino carrabile	X

Lucchetto con chiavi	Sì	No	X	Riferimento consegnatario chiavi
				Nominativo: Dott. Geol. Elisabetta Barboro 3356450816

CTR**Foto****Ortofoto****Particolare terminale**

Note. Verificato mediante ispezione televisiva. Misura eseguita da 24.5m.

Data compilazione: 07/05/2015

Redattore: Dott. Geol. Gianluca Beccaris