

REGIONE LIGURIA


REMOVER - Rete regionale di monitoraggio dei versanti instabili

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure

CATASTO STRUMENTAZIONE

SCHEDA N.	MONOGRAFIA INCLINOMETRO				S2		
Localizzazione							
Provincia	Genova			CTR n.	214090	Toponimo	Sottana
Comune	Davagna			Scala		Coordinate (GAUSS BOAGA)	X 1506365 Y 4923201
Bacino		Codice sito		1:10.000	Quota (m slm)	465	
Data installazione	Caratteristiche foro			Caratteristiche costruttive			
	Diametro (mm)	Prof. (m)	Lungh. tubo (m)	30	Materiale	ABS (plastica)	
Dati amministrativi			Diam. tubo (mm)	76,2 (3")		Alluminio	X
Ente attuatore	Proprietà			Azimut guida	A1	Tipo terminale	Capitello in elevazione X
Comune di Davagna	pubblica					(altezza dal p.c. in cm)	
						Chiusino carrabile	
Lucchetto con chiavi	Sì	No	Riferimento consegnatario chiavi				
			Nominativo:				


CTR



Foto



Ortofoto



Particolare terminale



Note. Presente scalino a -21.90m che rende inutilizzabile l'inclinometro (ispezione televisiva)

Data compilazione: 30/04/2015

Redattore: Dott. Geol. Gianluca Beccaris