


REGIONE LIGURIA

REMOVER - Rete regionale di monitoraggio dei versanti instabili**CATASTO STRUMENTAZIONE**

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure

SCHEDA N.	MONOGRAFIA INCLINOMETRO				S1	
Localizzazione						
Provincia	Imperia		CTR n.	244110	Toponimo	Centro abitato di Armo
Comune	Armo		Scala		Coordinate (GAUSS BOAGA)	X 1413029 Y 4882239
Bacino		Codice sito		1:10.000	Quota (m slm)	600
Data installazione	Caratteristiche foro		Caratteristiche costruttive			
	Diametro (mm)	Prof. (m)	Lungh. tubo (m)	19.5	Materiale	ABS (plastica)
Dati amministrativi			Diam. tubo (mm)	76,2 (3")		Alluminio
Ente attuatore	Proprietà		Azimut guida	A1 -20° N	Tipo terminale	Capitello in elevazione
Comune di Armo	privato					(altezza dal p.c. in cm)
						Chiusino carrabile
Lucchetto con chiavi	Sì	No	Riferimento			
		X	Nominativo: Dott. Geol. R. MACCÌ 3333078210			

CTR**S1****Foto****Ortofoto****Particolare terminale**

Note. Inclinatorio monitorato dal 21/09/2012 al 23/03/2014. Profondità di misura 20m. Classificato funzionante dal professionista (Geol.R.Macciò).

Data compilazione: 07/10/2015

Redattore: Dott. Geol. Gianluca Beccaris