



REGIONE LIGURIA

REMOVER - Rete regionale di monitoraggio dei versanti instabili

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Liguria

CATASTO STRUMENTAZIONE

SCHEDA N.		MONOGRAFIA INCLINOMETRO	S2
------------------	--	--------------------------------	-----------

Localizzazione

Provincia	Imperia	CTR n.	244110	Toponimo	Centro abitato di Armo
-----------	---------	--------	--------	----------	------------------------

Comune	Armo	Scala		Coordinate (GAUSS BOAGA)	X 1413035 Y 4882304
--------	------	-------	--	--------------------------	------------------------

Bacino		Codice sito		Quota (m slm)	625
--------	--	-------------	--	---------------	-----


Data installazione	Caratteristiche foro		Caratteristiche costruttive		
--------------------	----------------------	--	-----------------------------	--	--

	Diametro (mm)	Prof. (m)	Lungh. tubo (m)	25	Materiale	ABS (plastica)	
--	---------------	-----------	-----------------	----	-----------	----------------	--

Dati amministrativi			Diam. tubo (mm)	76,2 (3")		Alluminio	X
---------------------	--	--	-----------------	-----------	--	-----------	---

Ente attuatore	Proprietà	Azimut guida	A1 20° N	Tipo terminale	Capitello in elevazione	
Comune di Armo	privata				(altezza dal p.c. in cm)	
					Chiusino carrabile	X

Lucchetto con chiavi	Sì	No	Riferimento
		X	Nominativo: Dott. Geol. R. Macciò 3333078210

CTR**Foto****Ortofoto****Particolare terminale**

Note. Inclinatorio monitorato dal 21/09/2012 al 23/03/2014. Profondità di misura 25.5m. Classificato funzionante dal professionista (Geol.R.Macciò).

Data compilazione: 07/10/2015

Redattore: Dott. Geol. Gianluca Beccaris