

REGIONE LIGURIA

REMOVER - Rete regionale di monitoraggio dei versanti instabili




Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente Liguria


CATASTO STRUMENTAZIONE

SCHEDA N.		MONOGRAFIA PIEZOMETRO				P2	
Localizzazione							
Provincia		Imperia		CTR n.	244110	Toponimo	
Comune		Armo		Scala		Coordinate (GAUSS BOAGA)	X 1413025 Y 4882304
Bacino		Codice sito		1:10000		Quota (m slm)	625
Data installazione		Caratteristiche foro		Caratteristiche costruttive			
		Diam. (mm)	Prof. (m)	Piezometro a tubo aperto		X	Piez. tipo Casagrande
				Lunghezza tubo (m)		19	Materiale
				Diametro tubo (mm)		2"	PVC X INOX HDPE Altro
Dati amministrativi				Posizione filtri		Tipo terminale	
Ente attuatore		Proprietà		(prof. dal p.c. in m)		Capitello in elevaz.	
Comune		privata				(altezza dal p.c. in cm)	
						Chiusino carrabile X	
Lucchetto		Sì	No X	Dreno		Materiale	
				(prof. dal p.c. in m)		Ghiaia	
						Ghiaietto calibrato	
						Altro (specif.)	
Riferimento consegnatario chiavi				Cementazione		Materiale	
Nominativo: Dott. Geol. R. Macciò				(prof. dal p.c. in m)		Cemento	
Tel 3333078210						Cemento+bentonite	
						Argilla	

CTR



Foto



Ortofoto



Particolare terminale



Note: piezometro monitorato a supporto degli inclinometri. Rilevata falda a -13.93m. Classificato funzionante dal professionista (Geol.R.Macciò).

Data compilazione: 06/10/2015

Redattore: Dott. Geol. Gianluca Beccaris