




REGIONE LIGURIA

REMOVER - Rete regionale di monitoraggio dei versanti instabili**CATASTO STRUMENTAZIONE**

SCHEDA N.		MONOGRAFIA INCLINOMETRO	S7I
------------------	--	--------------------------------	------------

Localizzazione

Provincia	Imperia	CTR n. 258032		
Comune	Borgomaro	Scala 1:5000	Coordinate (GAUSS BOAGA)	X 1412437,72 Y 4869126,44
Bacino T. Impero	Codice sito	Toponimo Ville S. Pietro	Quota (m slm)	500
Data installazione	Caratteristiche foro		Caratteristiche costruttive	
18/12/2018	Diametro 101 (mm)	Prof. 29,9 (m)	Lungh. tubo (m)	29
Dati amministrativi			Diam. tubo (mm)	76,2 (3')
				Materiali ABS (plastica) Alluminio X
Ente attuatore ARPAL	Proprietà Privata	Azimut guida (A1) 30° N		Tipo terminale Capitello in elevazione Chiusino carrabile X
Lucchetto con chiavi	Sì No X	Riferimento ARPAL – Settore Geologia e Dissesto		

CTR**Foto d'insieme****Ortofoto****Particolare terminale**

Note: Lettura di zero a -29m

Data compilazione: 18/12/2018

Redattore: Dott. Geol. G. Beccaris