



REGIONE LIGURIA

REMOVER - Rete regionale di monitoraggio dei versanti instabili**CATASTO STRUMENTAZIONE**

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure



SCHEDA N.	MONOGRAFIA INCLINOMETRO	S81
------------------	--------------------------------	------------

Localizzazione

Provincia	Imperia	CTR n. 258032		
Comune	Borgomaro	Scala 1:5000	Coordinate (GAUSS BOAGA)	X 1412436,80 Y 4869221,29
Bacino T. Impero	Codice sito	Toponimo Ville S. Pietro	Quota (m slm)	492
Data installazione	Caratteristiche foro		Caratteristiche costruttive	
18/12/2018	Diametro 101 (mm)	Prof. 30 (m)	Lungh. tubo (m)	29
Dati amministrativi			Diam. tubo (mm)	76,2 (3')
Ente attuatore ARPAL	Proprietà Privata	Azimut guida	(A1) 30° N	Tipo terminale
				Capitello in elevazione
				Chiusino carrabile
Lucchetto con chiavi	Sì X	No	Riferimento ARPAL – Settore Geologia e Dissesto	

CTR






Foto d'insieme



Ortofoto



Particolare terminale



Note: Lettura di zero a -29m

Data compilazione: 18/12/2018

Redattore: Dott. Geol. G. Beccaris