

REGIONE LIGURIA

**REMOVER - Rete regionale di monitoraggio dei versanti instabili**


Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

**CATASTO STRUMENTAZIONE****SCHEDA N.****MONOGRAFIA INCLINOMETRO****IN\_02 – RM559**

Localizzazione

Provincia	Savona		CTR n.	228031 228034		
Comune	Cengio		Scala	1:5000	Coordinate (GAUSS BOAGA)	X 1437064.566 Y 4916000.446
Bacino T.Varatello	Codice sito SV002	Toponimo Loc. Montaldo	Quota (m slm)	487		
Data installazione	Caratteristiche foro		Caratteristiche costruttive			
02/03/2021	Diametro 101 (mm)	Prof. 17,4 (m)	Lungh. tubo (m) <sup>1</sup>	17,40	Materiale	ABS (plastica) X
Dati amministrativi			Diam. tubo (mm)	76,2		Alluminio
Ente attuatore Comune Cengio	Proprietà Pubblica	Azimut guida N 20° A1	Tipo terminale	Capitello in elevazione Chiusino carrabile X		
Lucchetto con chiavi	Sì No x	Riferimento consegnatario chiavi Ufficio Tecnico Cengio (SV) – Dott. Geol. O. Longo				

CTR




Foto



Ortofoto



Particolare terminale

Note. <sup>1</sup> Prima acquisizione strumentale a -17m ; P=1,0m – sonda S091260

Data compilazione: 21/04/2021

Redattore: Dott. Geol. Matteo Orecchia