

REGIONE LIGURIA

**REMOVER - Rete regionale di monitoraggio dei versanti instabili**


Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

**CATASTO STRUMENTAZIONE****SCHEDA N.****MONOGRAFIA INCLINOMETRO****IN\_04 – RM561**

Localizzazione

Provincia	Savona			CTR n.	228030-31-34			
Comune	Cengio			Scala	1:5000	Coordinate (GAUSS BOAGA)	X 4916090.071 Y 1436985.777	
Bacino T.Varatello	Codice sito SV002			Toponimo Loc. Montaldo	Quota 469 (m slm)			
Data installazione	Caratteristiche foro			Caratteristiche costruttive				
05/03/2021	Diametro (mm)	101	Prof. (m)	15	Lungh. tubo (m) <sup>1</sup>	14.40	Materiale	ABS (plastica) X
Dati amministrativi				Diam. tubo (mm)	76,2		Alluminio	
Ente attuatore Comune Cengio	Proprietà Pubblica			Azimut guida N 320° A1			Tipo terminale	Capitello in elevazione Chiusino carrabile X
Lucchetto con chiavi	Sì	No	Riferimento consegnatario chiavi					
	x		Ufficio Tecnico Cengio (SV) – Dott. Geol. Longo					

CTR




Foto



Ortofoto



Particolare terminale

Note. <sup>1</sup> Prima acquisizione strumentale a profondità -14 m; P= 1,0m – sonda S091260

Data compilazione: 21/04/2021

Redattore: Dott. Geol. Matteo Orecchia