

REGIONE LIGURIA

REMOVER - Rete regionale di monitoraggio dei versanti instabili


Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

CATASTO STRUMENTAZIONE**SCHEDA N.****MONOGRAFIA INCLINOMETRO****IN_05 – RM562**

Localizzazione

Provincia	Savona		CTR n.	228031 228034					
Comune	Cengio		Scala 1:5000	Coordinate (GAUSS BOAGA)	X 1437013.244 Y 4916204.436				
Bacino T.Varatello	Codice sito SV002		Toponimo Loc. Montaldo	Quota (m slm)	465				
Data installazione	Caratteristiche foro		Caratteristiche costruttive						
02/03/2021	Diametro (mm)	101	Prof. (m)	15.8	Lungh. tubo (m) ¹	15.40	Materiale	ABS (plastica)	X
Dati amministrativi				Diam. tubo (mm)	76.2			Alluminio	
Ente attuatore Comune Cengio	Proprietà Pubblica		Azimut guida N 30° A1			Tipo terminale	Capitello in elevazione		
							Chiusino carrabile	X	
Lucchetto con chiavi	Sì	No	Riferimento consegnatario chiavi						
	X		Ufficio Tecnico Cengio (SV) – Dott. Geol. Longo						

CTR




Foto



Ortofoto



Particolare terminale

Note. ¹ Prima acquisizione strumentale a profondità -15 m; P= 1,0m – sonda S091260

Data compilazione: 21/04/2021

Redattore: Dott. Geol. Matteo Orecchia