

REGIONE LIGURIA

REMOVER - Rete regionale di monitoraggio dei versanti instabili


Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

CATASTO STRUMENTAZIONE**SCHEDA N.****MONOGRAFIA INCLINOMETRO****IN_06 – RM563**

Localizzazione

Provincia	Savona			CTR n.	228030-31-34				
Comune	Cengio			Scala	1:5000	Coordinate (GAUSS BOAGA)	X 1436868.642 Y 4916006.709		
Bacino T.Varatello	Codice sito SV002			Toponimo Loc. Montaldo	Quota (m slm)	463			
Data installazione	Caratteristiche foro			Caratteristiche costruttive					
16/03/2021	Diametro (mm)	101	Prof. (m)	30	Lungh. tubo (m) ¹	29,80	Materiale	ABS (plastica)	X
Dati amministrativi				Diam. tubo (mm)	76,2	Alluminio			
Ente attuatore Comune Cengio	Proprietà Pubblica			Azimut guida N 10° A1			Tipo terminale	Capitello in elevazione	
							Chiusino carrabile	X	
Lucchetto con chiavi	Sì	No	Riferimento consegnatario chiavi						
x			Ufficio Tecnico Cengio (SV) – Dott. Geol. Longo						

CTR




Foto



Ortofoto



Particolare terminale

Note. ¹ Prima acquisizione strumentale alla profondità di -29 m; P= 1,0 m – sonda S091260

Data compilazione: 21/04/2021

Redattore: Dott. Geol. Matteo Orecchia