


REMOVER - Rete regionale di monitoraggio dei versanti instabili




CATASTO STRUMENTAZIONE


SCHEDA N.	MONOGRAFIA INCLINOMETRO					19		
Localizzazione								
Provincia	Imperia			CTR n. 258032				
Comune	Borgo	omaro		Scala 1:5000	Coordinate (GAUSS BOAGA)	X 1412704		
					(GAUSS BOAGA)	Y 48691	141	
Bacino T. Impero	Codio	ce sito		Toponimo Ville S. Pietro	Quota (m slm)	496		
Data installazione	Carat	teristiche foro		Caratteristiche costruttive				
Dicembre 2021	Diametro 101		Prof. 30	Lungh. tubo (m)	29.7	Materiale	ABS (plastica)	
Dati amministrativi				Diam. tubo (mm)	76,2 (3')		Alluminio	X
Ente attuatore	Propi			Azimut guida	N 345°A1	Tipo terminale	Capitello in elevazione	
Comune di Borgomaro	Comi	une di Borgom	iaro				Chiusino carrabile	X
Lucchetto Sì con chiavi	No X	Riferimento Nominativo: [Oott. Geol. M	lauro Enotarpi				
Planimetria	^	Nominativo: L		Foto d'insie	eme			, a











Note: lettura di zero manuale eseguita il 27.01.2022. Prima acquisizione alla profondità di 29.0 m – passo 0.5~m – sonda S060314

Data compilazione: 10/02/2021 Redattore: Dott. Geol. Matteo Orecchia